


COMING SOON

**DESCRIPTION**

- LCB transforme un capteur de pesage analogique (sortie mV/V) en un numérique; il peut être utilisé sur les capteurs de pesage existants pour numériser le système de pesage.
- Conçu pour applications dans le domaine de l'IdO (Internet des Objets).
- Logiciel de configuration pour PC via port micro USB.
- DEL d'état de l'interface de communication.
- Montage: câblé ou attaché au corps du capteur de pesage par la connexion 1/4 GAS standard (sous demande il est fourni avec adaptateurs spécifiques pour le couplage aux différentes pas de vis du capteur de pesage).
- Boîtier IP67 en acier inox AISI 304 ou nylon PA66 chargé verre (dimensions: 90x40x107 mm connecteurs libres compris).
- Convient pour un montage mural (supports inclus: 2 trous de fixation Ø 6 mm; entraxe trous: 68 mm).
- 3 connecteurs libres M12 IP67 inclus dans la fourniture.
- L'appareil peut être configuré et géré par le logiciel gratuit pour PC "Instrument Manager", téléchargeable sur le site [www.laumas.com](http://www.laumas.com).

**ENTRÉES/SORTIES ET COMMUNICATION**

- 1 port micro USB.
- 3 sorties à relais commandées par la valeurs de consigne ou via protocoles.
- 2 entrées numériques: lecture de status via protocoles de communication série.
- 1 entrée pour capteur de pesage.



EXEMPLE D'APPLICATION AVEC CAPTEUR DE PESAGE

**CERTIFICATIONS**

Conforme aux normes de l'Union Douanière Eurasienne



Équivalent du marquage CE pour le Royaume-Uni

**BUS DE TERRAIN****MODBUS RTU****MODBUS/TCP****ETHERNET  
TCP/IP****ETHERNET  
POWERLINK****EtherCAT®****EtherNet/IP****CC-Link****CC-Link IE Field Basic****IO-Link****CANopen****SERCOS  
Interface**

**INTERFACES ET BUS DE TERRAIN****RS485.**

Connecteur circulaire M12 mâle, code A, 5 broches.  
Connecteur circulaire M12 femelle, code A, 5 broches.  
Débit en baud: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 (bit/s).

*coming soon***RS485 + sortie analogique.**

Sous courant: 0÷20 mA; 4÷20 mA (jusqu'à 400 Ω).  
Sous tension: 0÷10 V; 0÷5 V (min 2 kΩ).  
Connecteur circulaire M12 mâle, code A, 5 broches.  
Connecteur circulaire M12 femelle, code A, 5 broches.

**IO-Link.**

2x connecteurs circulaire M12 mâle, code A, 4 broches.  
L'instrument fonctionne comme *device* dans un réseau IO-Link.

**CANopen.**

Connecteur circulaire M12 mâle, code A, 5 broches.  
Connecteur circulaire M12 femelle, code A, 5 broches.  
L'instrument fonctionne comme *slave* dans un réseau CANopen synchrone.

**CC-Link IE Field Basic.**

2x connecteurs circulaire M12 femelle, code D, 4 broches.  
L'instrument fonctionne comme *slave* dans un réseau CC-Link IE Field Basic.

**CC-Link.**

Connecteur circulaire M12 mâle, code A, 4 broches.  
Connecteur circulaire M12 femelle, code A, 5 broches.  
L'instrument fonctionne comme *Remote Device Station* dans un réseau CC-Link et il occupe trois stations.

*coming soon***Profibus DP.**

Connecteur circulaire M12 mâle, code B, 5 broches.  
Connecteur circulaire M12 femelle, code B, 5 broches.  
L'instrument fonctionne comme *slave* dans un réseau Profibus DP.

*coming soon***Modbus/TCP.**

2x connecteurs circulaire M12 femelle, code D, 4 broches.  
L'instrument fonctionne comme *slave* dans un réseau Modbus/TCP.

**Ethernet TCP/IP.**

Connecteur circulaire M12 mâle, code D, 4 broches.  
L'instrument fonctionne dans un réseau Ethernet TCP/IP et il est également accessible via un navigateur Web.

*coming soon***Ethernet/IP.**

2x connecteurs circulaire M12 femelle, code D, 4 broches.  
L'instrument fonctionne comme *adapter* dans un réseau Ethernet/IP.

**Profinet IO.**

2x connecteurs circulaire M12 femelle, code D, 4 broches.  
L'instrument fonctionne comme *device* dans un réseau Profinet IO.

**EtherCAT.**

2x connecteurs circulaire M12 femelle, code D, 4 broches.  
L'instrument fonctionne comme *slave* dans un réseau EtherCAT.

**POWERLINK.**

2x connecteurs circulaire M12 femelle, code D, 4 broches.  
L'instrument fonctionne comme *slave* dans un réseau Powerlink.

**SERCOS III.**

2x connecteurs circulaire M12 femelle, code D, 4 broches.  
L'instrument fonctionne comme *slave* dans un réseau Sercos III.

**FONCTIONS PRINCIPALES**

- Connexions à:
  - API via sortie analogique ou bus de terrain;
  - PC/API via RS485 (jusqu'à 99 avec répéteurs de lignes, jusqu'à 32 sans répéteurs);
  - jusqu'à 4 capteurs de pesage en parallèle avec boîte de jonction.
- TCP/IP WEB APP: logiciel intégré en combinaison avec la versionn Ethernet TCP/IP pour la supervision, gestion et contrôle à distance de l'instrument.
- Filtre numérique pour réduire les effets des oscillations du poids.
- Ajustage théorique (via logiciel PC) et réel (avec poids étalons et possibilité de linéarisation jusqu'à 8 points).
- Ajustage par le biais des valeurs de caractérisation du capteur de pesage.
- Mise à zéro de la tare.
- Autozéro à l'allumage.
- Poursuite de la mise à zéro du poids brut.
- Tare semi-automatique (poids net/brut) et tare prédéterminée.
- Zéro semi-automatique.
- Connexion directe entre RS485 et RS232 sans convertisseur.
- Sauvegarde et réinitialisation de la configuration via logiciel PC.

**PROGRAMME BASE**

- Réglage de la valeur de consigne et l'hystérésis.


**PROGRAMME DE CHARGEMENT MONOPRODUIT**

- 99 formules réglables.
- Calcul automatique du vol.
- Contrôle erreur de tolérance.
- Dosage de précision à travers la fonction de lent.
- Dosage de précision à travers la fonction de soutirage.
- Mémorisation des consommations.
- Démarrage du dosage via contact externe ou bus de terrain.

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Alimentation et puissance absorbée	12÷24 VDC ±10%; 5 W
Nombre de capteurs de pesage • Alimentation capteurs de pesage	jusqu'à 4 (350 Ω) - 4/6 fils • 3.3 VDC/40 mA
Linéarité • Linéarité sortie analogique	<0.01% pleine échelle • <0.01% pleine échelle
Dérive thermique • Dérive thermique analogique	<0.0005% pleine échelle/°C • <0.003% pleine échelle/°C
Convertisseur A/N	24 bit (16000000 points) - 4.8 kHz
Divisions (avec champ de mesure ±6.6 mV et sensibilité 2 mV/V)	±999999 • 6.6 nV/d
Champ de mesure	±26 mV
Sensibilité des capteurs de pesage utilisables	±7 mV/V
Conversions à la seconde	500/s
Nombre de décimales • Résolution de lecture	0÷4 • x1 x2 x5 x10 x20 x50 x100
Filtre numérique • Lectures à la seconde	3 types de filtres • 5÷500 Hz
Sorties à relais	3 - max 115 VAC/150 mA - 24 VDC/200 mA
Entrées numériques	2 - 5÷24 VDC
Port micro USB	type B USB 2.0 (full-speed)
Humidité (non condensée)	85%
Température de stockage	-30 °C +80 °C
Température de fonctionnement	-20 °C +50 °C

**OPTIONS SUR DEMANDE**

DESCRIPTION
 Câblage capteur de pesage + instrument.

*La Société se réserve le droit de faire des changements aux données techniques, dessins et images sans préavis.*